

01

තුනී ලෝහ තහඩු ආණ්ඩු හාණ්ඩ් නිෂ්පාදනය


තුනී ලෝහ තහඩු හාවිතය පිළිබඳ අතිතය සලකා බැලීමේ දී මිනිසාගේ අවශ්‍යතා ඉටුකරගැනීම සඳහා තුනී ලෝහ තහඩුවලින් ලැබූන පිටුවහල නොසලකා හැරිය නොහැක. විශේෂයෙන් ඉදිකිරීම කරමාන්තය, මෝටරරථ කරමාන්තය, ගහ උපකරණ හා ගහ හාණ්ඩ් නිෂ්පාදන කරමාන්තය තුළ තුනී ලෝහ තහඩු හාවිතය බහුල ව සිදුවීම දැකගත හැකි ය. මෙමෙස ලෝහ තහඩුවලින් නිපදවා ඇති හාණ්ඩ් පිළිබඳ ව නිරික්ෂණය කිරීමේ දී ඒවා විවිධ හැඩිගැසීම්වලට ලක්කිරීමත්, සම්බන්ධ කිරීමේ විවිධ ක්‍රම ගිල්ප යොද ගැනීමත් අත්‍යවශ්‍ය බව හොඳින් අවබෝධ වේ. එම නිසා නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය විෂය යටතේ ලෝහ තාක්ෂණය හදරණ ඔබ අදාළ ක්‍රම ගිල්ප පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම ඉතා ප්‍රයෝග්‍රනවත් වේ. මෙම ඒකකය තුළ දී,

- තුනී ලෝහ තහඩු තෝරා ගැනීමේ දී සලකා බලන කරුණු
- ලෝහ තහඩු හැඩිගැසීමේ දී අවශ්‍ය ආවුදු/ශ්‍රේණීය පිළිබඳ නිපදවීමේ ප්‍රායෝගික කුසලතා වර්ධනය කිරීමත් බලාපොරොත්තු වේ.
- තුනී තහඩු සම්බන්ධ කරන ක්‍රමවේද

පිළිබඳව විස්තර කෙරෙන අතර, එම ක්‍රමවේද හා ගිල්ප ක්‍රම යොද ගනිමින් සරල හාන්චයක් නිපදවීමේ ප්‍රායෝගික කුසලතා වර්ධනය කිරීමත් බලාපොරොත්තු වේ.

තුනී ලෝහ තහඩුවල ගුණාංග

තුනී ලෝහ තහඩු සුවිකාරයතාව, ආහනාෂතාව, දුඩ්ලව හා ආවේනික වර්ණයක් තිබීම යන ගුණාංගවලින් සමන්විත වේ. එම ගුණාංග නිසා ලෝහ ඉතා තුනී තහඩු ලෙස නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව ලැබේ ඇත. මෙම තහඩු විවිධ ගණකම්න් යුතු ව විවිධ දිග පළලින් යුත් තහඩු වශයෙන් හෝ රෝල් වශයෙන් නිෂ්පාදනය කෙරේ.



1.1 රුපය - තුනී ලෝහ තහඩු



1.2 රුපය - තුනී ලෝහ තහඩු රෝල්

නොමිලේ බොහැරීම සඳහා ය.

තුනී ලෝහ තහඩු නිෂ්පාදනය ව්‍යාපේතවීම

තාක්ෂණික දියුණුවන් සමග නව නිෂ්පාදන කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමේ දී තුනී ලෝහ තහඩු ආග්‍රිත නිෂ්පාදන කෙරෙහි ද වැඩි අවධානයක් යොමු විය. මෙහි දී නව තුනී ලෝහ හා නේච් නිෂ්පාදනය හරහා පහත කරුණුවල වැඩි දියුණුවක් කිරීමට අවධානය යොමු කරන ලදී.

- නිෂ්පාදන වියදම අඩුකර ගැනීම.
- සැහැල්ල බව හා සවි ගක්තිය ඇති කිරීම.
- නිමහම කිරීම තුළ කළේපැවැත්ම වැඩි කිරීම.
- ගබඩාකරණය හා ප්‍රවාහනය පහසුවීම.
- සැම ක්ෂේත්‍රයක් සඳහා ම තුනී ලෝහ තහඩු ආග්‍රිත නිෂ්පාදන ව්‍යාපේත කිරීම.
- වැඩි කිරීමේ පහසුව.



1.3 රුපය - තුනී ලෝහ තහඩු ආග්‍රිත නිෂ්පාදන

1.3 රුපය මගින් තුනී ලෝහ තහඩු මගින් විවිධ ක්ෂේත්‍ර තුළ බිජි වූ නිෂ්පාදන හා භාණ්ඩ කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එවන් නිෂ්පාදන ලැයිස්තුවක් පහත පෙන්වා ඇත.

- ගොඩනැගිලි කරමාන්තය සඳහා වැහි පිහිලි හා සෙවිලි තහඩු.
- වාහන කරමාන්තය සඳහා මඟු වානේ තහඩු.
- බාල්දී, මල්බාල්දී, වතුර මල්, ඇශුලත් කාශිකර්මික උපකරණ.
- පාන්තැටී, කේක් තැටී, ආදී බෙකරි කරමාන්ත අවශ්‍යතා.
- සේදුම් බෙසම්, ආහාර ඇසුරුම්, ආහාර පිසින හාජන, පිගන් කෝප්ප ආදී මූලික්තින්ගෙයි උපාංග.
- වානේ අල්මාරි, ලිපිගොනු කබචි, තහඩු පුමු ආදී කාර්යාලයිය හා ගහ උපකරණ.
- විල් බැරෝ, තාව්‍යි ආදී කාර්මික නිෂ්පාදන.
- ගුවන් යානා, නැවී, බේව්වූ ආදී නිෂ්පාදන සඳහා තහඩු.

අවශ්‍යතා සඳහා තුනී ලෝහ තහඩු තෝරා ගැනීමේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු.

තුනී ලෝහ තහඩු ආග්‍රිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ දී යොද ගන්නා හාවිත ද්‍රව්‍ය කෙරෙහි ප්‍රමුඛතාවය යොමුකළ යුතු ය. එහි දී ලෝහවලට අදාළවන්නා වූ ගුණාංග පිළිබඳවත්, ලෝහ වර්ගය පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් වීම වැදගත් වේ. එමෙන් ම භාණ්ඩයේ කළේපැවතිම්, හැඩ ගැන්වීමේ පහසුව, සැහැල්ලු බව, සට් ගක්තිය, ගබඩාකරණය හා ප්‍රවාහනය පහසුව පිළිබඳ ව ද අවධානය යොමු කළ යුතු ය.

තුනී ලෝහ තහඩු හාවිත ලෝහ අනුව ප්‍රධාන වශයෙන් කාණ්ඩ හතරකට බෙදවෙන් කළ හැකි ය.

01. පෙරස් ලෝහ තහඩු - Ferrous metal sheets

පෙරස් ලෝහ තහඩු ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකකි.

- මඟු වානේ - Mild steel
- මලු නොකන වානේ - Stainless steel

02. ආලේපිත ලෝහ තහඩු - Corered metal sheets

ආලේපිත ලෝහ තහඩුවල විශේෂත්වය වනෙන් යකඩ හෝ මඟු වානේ තහඩු මත්‍යිට වෙනත් ලෝහ වර්ග ආලේපකාට නිෂ්පාදනය කිරීමයි. මෙලෙස නිපදවන ආලේපිත ලෝහ තහඩු වර්ග ද කාණ්ඩ කිහිපයකට බෙදේ.

• ගැල්වනයිස් යකඩ - Galvanised Iron

මෙම තහඩු නිෂ්පාදනයේ දී මඟු වානේ තහඩු මත්‍යිට තන්තනාගම (Zinc) ආලේප කිරීම සිදු වේ. මෙම තහඩුවල ඇති ප්‍රධාන වාසිය නම් මලකැමුව ඔරෝත්තුදීමේ හැකියාවයි.

- ටින් ආලේපිත - Tin plated

මසු වානේ හෝ යකඩ තහඩු මතුපිට වින් ලෝහය ආලේප කිරීම මගින් මෙම වින් ආලේපිත තහඩු නිෂ්පාදනය කෙරේ.

- රර්නි ජ්ලේට් - Terne plated

මෙම තහඩු නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ මසු වානේ තහඩු මතුපිට ර්යම් ආලේප කිරීම මගින්.

- ඇලුමිනියම් ජ්ලේට් - Aluminium plated

මෙම ඇලුමිනියම් ජ්ලේට් (තහඩු) තාක්ෂණයේ තුව නිපැයුමක් වන අතර මෙහි දී සිදුවන්නේ වින් හෝ තුන්තනාගම් ආලේපිත තහඩුවක් මත ඇලුමිනියම් ආලේප කිරීමයි. මෙහි දී දැඩි උෂ්ණත්වයක් යොද ගනිමින් වැඩි කාලසීමාවක් තුළ දී ආලේප කියාවැය විශේෂ ක්‍රමවේදයකට අනුව සිදු කෙරේ.

03. පිරිසිදු ලෝහ - Pure metals

මෙම කාණ්ඩයට වාණිජමය වශයෙන් තහඩු නිෂ්පාදනය කළ හැකි ලෝහ වර්ග කිහිපයක් ඇතුළත් වේ. මෙවා මූලික ලෝහ ලෙස ද හඳුන්වනු ලැබේ.

තඹ - Copper

තුන්තනාගම් - Zinc

ර්යම් - Lead

වින් - Tin

ඇලුමිනියම් - Aluminium

04. මිශ්‍ර ලෝහ - Alloyed metals

මිශ්‍ර ලෝහ තහඩු නිෂ්පාදනයේ දී සිදුකරනු ලබන්නේ ඉහත දැක් වූ පිරිසිදු ලෝහ වර්ග 02 ක් හෝ කිහිපයක් විවිධ අනුපාතයන්ට මිශ්‍රකොට තුව ලෝහයක් නිපදවීමයි.

ලිඳහරණ ලෙස තඹ හා තුන්තනාගම් ලෝහය මිශ්‍රකර පිත්තල ලෝහය නිපදවීම ද තඹ හා වින් මිශ්‍ර කිරීමෙන් ලෝකඩ නැමති ලෝහය නිපදවීම ද දක්වීය හැකි ය.

- තහඩු මැණිමේ සම්මත ආමාන අයය

තුනී ලෝහ තහඩු තෝරා ගැනීමේ දී එහි ගණකම පිළිබඳ ව සැලකිලිමත්වීම වැදගත් වේ. මූල් කාලයේ එම ගණකම මැණිම සඳහා කුඩා ආවුදයක් නිපදවා පර්යේෂණයට ලක්කරන ලදී. මෙය ආමානය (Guage) තමින් හැදින්වීය. තහඩු මැණිමේ කාර්යය සඳහා හාවිතයට ගත් ප්‍රථම ආමානය බර්මින්හැම් ආමානය (Birmingham guage) ලෙස හැදින්වීය. එය කෙටියෙන් B.G ලෙස දක්වන ලදී.

මෙම B.G ආමානයේ ඒකක 10 ක් අගලෙන් 1/8 ක ප්‍රමාණයකට සමාන විය.

$$10 \text{ B.G} = \frac{1}{8} "$$

පහු කාලීන ව ලෝං තහවු හා කම්බි මැණිම සඳහා ම වෙන් වූ සම්මත කම්බි ආමානයක් නිර්මාණය විය. එය සම්මත කම්බි ආමානය නමින් හදුන්වන ලදී.

- සම්මත කම්බි ආමානය - Standard wire guage


සම්මත කම්බි ආමානය කෙටියෙන් S.W.G ලෙස හදුන්වනු ලබන අතර තහවු ගණකමට අංකයක් ලබා දී ඇත. කම්බි ආමානය 0 S.W.G සිට 36 S.W.G දක්වා කම්බි හා තහවු මැණිමට නිර්මාණය කර ඇත. වර්තමානය වන විට කම්බි ආමාන නිෂ්පාදනයේ දී S.W.G අංකය සමඟ රේට සරිලන මිලිමිටර (mm) ප්‍රමාණය ද සඳහන් කර ඇත.

S.W.G	mm	S.W.G	mm	S.W.G	mm	S.W.G	mm
0	8.23	10	3.25	20	0.91	30	0.32
1	7.62	11	2.95	21	0.81	31	0.30
2	7.01	12	2.64	22	0.71	32	0.27
3	6.40	13	2.34	23	0.61	33	0.25
4	5.89	14	2.05	24	0.56	34	0.23
5	5.39	15	1.88	25	0.51	35	0.21
6	4.88	16	1.63	26	0.46	36	0.19
7	4.47	17	1.42	27	0.42		
8	4.06	18	1.22	28	0.38		
9	3.86	19	1.02	29	0.35		

1.1 වගුව - සම්මත කම්බි ආමාන අගයන් හා ගැලපෙන මිලි මීටර ප්‍රමාණ



1.4 රුපය - සම්මත කම්බි අමාන (Standard Wire Gauge)



1.5 රුපය

කම්බික් හා තහඩුවක් මැනීම (Standard Wire Gauge)

1.6 රුපය

තුනී තහඩු හැඩ ගැන්වීම (Metal forming)

ලෝහ තහඩුවලින් හා නේච් නිෂ්පාදනයේ දී තහඩු බොකු ගැසීම, නැවීම රැලිගැන්වීම, වටහැඩ ගැන්වීම, කේතු හැඩ ගැන්වීම වැනි විවිධ හැඩගැන්වීම්වලට හා ජනය කිරීමට සිදුවේ.

මෙම සඳහා වර්තමානය වන විට විවිධ යන්තු සූත්‍ර නිපදවා ඇති තමුණු සාමාන්‍ය කර්මාන්ත ගාලාවක ලෝහ තහඩු හැඩ ගැන්වීම සඳහා භාවිත කරන ආච්ච / උපකරණ පිළිබඳ ව අවබෝධයක් මූලික ව ලබාගත යුතු ය. එබැවින් කර්මාන්ත ගාලාවක් තුළ නිතර භාවිතවන ආච්ච / උපකරණ කිහිපයක් හා අදාළ තොරතුරු පහත දැක්වේ.

ඉංජිනේරු මිටි

මැදු මිටි

සට්ටස්

වල කොටය හා වැලි කොටටය

- Engineers hammers

- Soft hammers

- Stakes

- Wooden block & sand pad


ඉංජිනේරු මිටි (Engineers hammers)

ඉංජිනේරු මිටි ලෝහ මිටි තැනහෙත් අත්මිටි යන නමින් ද හඳුන්වනු ලැබේ.
මිටියක ප්‍රධාන කොටස් 02 කි. එනම්,

01. හිස - මෙය මිටියේ ලෝහ කොටසයි.
02. මිට - මෙම කොටස හිසට සවිකර ඇති දිග ලී කොටසයි.

හිස


හිස කොටස තැවත කොටස් කිහිපයකට බොඳ දැක්වේ.



1.7 රුපය - මිටි හිසක කොටස්

මිටියක හිස වාත්තු වානේවලින් නිපදවා ඇත. මූනත හා පෙන්ත යන කොටස් දැඩිකොට පන පොවා ඇත. එම නිසා වෙනත් ලෝහයකට පහරදෙන විට පෙන්ත හා මූනත තැලියාම සිදු නොවේ. මිටි හිසේ මූව සහිත මැද කොටස දැඩිකර නොමැති නිසා පහරදීමේ දී ඇතිවන කම්පනයට ඔරෝත්තු දී නොකැඩී පවතී.

මිටියක ප්‍රමාණය තීරණය කරනු ලබන්නේ එහි බර අනුව ය. 100g සිට 1000g දක්වා බරින් යුත් විවිධ ප්‍රමාණයේ හිස් සහිත මිටි නිපදවා තිබේ. සහැලුලු වැඩ සඳහා බර අඩු මිටි ද බර වැඩ සඳහා බර වැඩි මිටි ද හාවිත කෙරේ. 1000g ට වඩා බර මිටි කුළුගෙඩි ලෙස ද හැඳින්වේ.




1.8 රුපය - කුල්ගෙඩිය

මිට


මිටියක මිට සඳහා යොදගන්නා ලිය කම්පනායට ඔරෝත්තු දියපුතු අතර, ලියේ දික් අතට මාංග පිහිටා තිබිය යුතු වේ. හරස් මාංග සහිත ලි යෙදුවිට පහරදීමේ දී මිට කැඩී යාමට ලක්වේ. මිට සඳහා හල්මිල්ල ලි වඩා යෝග්‍ය වේ. මිට හිසේ ඕවලාකාර මුව තුළට ඇතුළුකර කුක්කුදියක් ගැසීමෙන් මිටත් හීසන් හොඳින් සම්බන්ධ කරගත හැකි ය.

මිට හීසට ඇතුළුකර මිටෙහි ඉහළ කෙළවරට කුක්කුදිය ගසන විට මිට ප්‍රසාරණය වීමෙන් හීස හොඳින් සවිවේ.



1.9 රුපය - මිට සවිවන අපුරු

1.10 රුපය - මිටට නිවැරදි ව කුක්කුදිය සවිකර ඇති අපුරු



1.11 රුපය - මිටය අල්ලාගත යුතු අපුරු

සාර්ථක ව පහරදීම සඳහා මිටිය නිතර ම අල්ලාගත යුත්තේ මිටේ කෙළවරෙනි. මිටියෙන් පහරදීමේ දී අත් මැණක් කටුව ප්‍රදේශයෙන් අත ක්‍රියාත්මක කරවමින් මිටි හිස වාපාකාර මගක ගමන් කරවීම නිවැරදි ක්‍රමය වන නමුදු වැරෝන් පහරදිය යුතු අවස්ථාවක වැළම්ටෙන් හෝ උරහිසෙන් අත ක්‍රියාත්මක කරවමින් පහරදිය යුතු ය. මිටියක මිට හිසට ගැළපෙන පරිදි සකස් විය යුතු අතර හිසෙහි බර වැඩිවන විට මිටෙහි දිග ද වැඩිවිය යුතු ය.

විවිධ කාර්යයන් සඳහා පෙන්තේ හැඩිය සකස් කරමින් නිපද වූ හිස සහිත මිටි හාවිතයේ පවතී. එම මිටි හිසේ පෙන්තේ හැඩිය අනුව නම කෙරේ.

බෝල පෙනි මිටිය (Ball pane hammer)

මෙහි පෙන්ත අර්ධ ගෝලාකාර හැඩියෙන් යුත්ත නිසා බෝල මිටිය ලෙස ද නම් කෙරේ.

හාවිතය

- ලෝහ කරමාන්ත ගාලාවල පොදු වැඩ සඳහා (කපන කටුවට පහරදීම, ලෝහ තැලීම, ඇද ඇරීම, නැවීම.) හාවිත කිරීම.
- බෝල පෙන්ත හාවිතයෙන් මිටියම් කිරීම.




1.12 රුපය - බෝල පෙනි මිටිය

කෙලින් පෙනි මිටිය (Straight pane hammer)

මිටි හිසෙහි පෙන්ත කොටස මිටට සමාන්තර ව පිහිටා තිබෙන බැවින් මෙම හාවිත කෙරේ.

හාවිතය

- ලෝහ මත දර බෙරීම.
- වාටි මුට්ටු හේතුතු කිරීම.
- කෙලින් දිවෙන වැඩ කිරීම.



1.13 රුපය - කෙලින් පෙනි මිටිය

හරස් පෙති මිටිය (Cross pane hammer)

මෙම මිටියේ පෙත්ත කොටස මිටට
හරස් ව පිහිටා ඇති බැවින් හරස්
පෙති මිටිය ලෙස නම් කෙරේ.



1.14 රුපය - හරස් පෙති මිටිය

භාවිතය

- කෙකළීන් පෙති මිටිය භාවිත කළ නොහැකි ස්ථ්‍යානවල.
හරස් අතට දිවෙන කාණු බේරීම.
- වාටි මූටිටු හේත්තු කිරීම.
- පටු කාණු තුළ ඇති මිටියම් කිරීම.

ඉංග්‍රෙස් මිටිවල හිස බහුල ව ම වානේවලින් නිපදවනු ලබන
අතර තඩ ලෝහයෙන් හිස නිපදුවූ මිටි ද දැකිය හැකි ය. මෙම මිටි
විශේෂයෙන් භාවිතවන්නේ භානි නොවන පරිදි යන්තු කොටස්
ගැළවීමට භා එකලස් කිරීමට ය.

මිටියක් භාවිත කිරීමේ දී,

- අදාළ කාර්යයට සූදුසු මිටියක් තොරා ගැනීම.
 - නිතර ම මිටෙහි කෙළවරින් අල්ලා ගැනීම.
 - මිටි මුහුණත නිතර ම ලෝහයට සම්පූර්ණයෙන් ම හේත්තු වන ලෙස පහරදීම.
 - මිටිය භාවිතයට පෙර හිසෙහි හෝ මිටෙහි ග්‍රීස් හෝ අපද්‍රව්‍ය තැවරී ඇත්දියි පරීක්ෂා කිරීම.
 - මිටියේ මිට නිසිලෙස සවි වී ඇත්දියි පරීක්ෂා කිරීම.
- කළ යුතු ය.

මඟු මිටි - Soft hammers

මඟු මිටි, මොලොක් මිටි, අතකොලු නමින් ද හැඳින්වේ. මඟු මිටිවල හිස කොටස ලි, රබර්, හම් හෝ ජේලාස්ටික්වලින් සාද ඇතු. මිටවල් සඳහා වැඩි වශයෙන් ම කම්පනයට ඔරාක්ත දෙන ද්‍රව වර්ග හෝ වේවැල් භාවිත වේ. හිස භා මිට යන කොටස් දෙක ම ලියෙන් නිමවා ඇතිවිට එම මිටවලට ලි මිටි යනුවෙන් ද ව්‍යවහාර කරන අවස්ථා තිබේ. වඩු කර්මාන්තයේ ද නියන් සමග භාවිත වන අතකාලවේ හිස භා මිට එක ම ලියෙන් නිමවා තිබෙනු දැකිය හැකි ය. මෙවා රවුම් භා හතරස් භැබියෙන් යුත්ත ය.



1.15 රුපය - මඳු මිටි



1.16 රුපය - හතරස් ලී අන කොළවක්

තුනී තහඩු හැඩ ගැසීමේ දී ලෙස මිටි භාවිත කළහොත් තහඩුව මතුපිට මිටි පහරවල් වැදී තැලියාම සිදු වේ. එවිට නියමිත හැඩය ලබාගැනීම අසිරුවේ. එම නිසා තැලියාම වළකා ගැනීම සඳහා මඳු මිටි භාවිත කෙරේ.

තහඩු වැඩවල දී භාවිතකරන මඳු මිටි හිසෙහි හැඩය අනුව තුන් ආකාරයකට වර්ග කෙරේ. එනම්,

- පැතලි මඳු මිටිය
- බොකු මඳු මිටිය
- මුදුන් මිටිය
- Flat faced mallet
- Bossing mallet
- Raising mallet

පැතලි මඳු මිටිය (Flat faced mallet)

මෙම මිටියේ හිස සිලින්චරාකාර හැඩයක් ගනී. සාමාන්‍යයෙන් මෙහි (75 mm) පමණ උසක් දකින හැකි නමුදු විශේෂ වැඩ සඳහා මිට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා මිට ද සකස් කර තිබේ. හිසෙහි මුහුණක් දෙක ම පැතලි ව පිහිටා ඇති නිසා මෙම මිටිය පැතලි මඳු මිටිය ලෙස නම් කෙරේ.

භාවිතය

- තහඩු මට්ටම් කිරීම.
- මූටුව යෙදීම.
- තුනී තහඩුවල දර නැවීම.




1.17 රුපය - පැතලි මඳු මිටිය

බොකු මඳු මිටිය (Bossing mallet)

මෙම මිටිය අන්ධාකාර හැඩයකින් (ලිත්තරයක හැඩය) යුක්තවන අතර දෙපස ගෝල දෙකෙහි විෂ්කම්භය අතර වෙනසක් දැකිය හැකි ය.

භාවිතය

- තුනී තහඩුවල බොකු හැඩ සකස් කර ගැනීම.



1.18 රුපය - බොකු මඳු මිටියක් සමග බොල මඳු මිටි

මුදුන් මිටිය (Bossing mallet)

මෙම මිටි හිසේ එක් මුහුණතක් පැතැලිවන අතර අනෙක් මුහුණත හරස්පෙන් මිටියක පෙන්නේ හැඩයට වේපර කර ඇත.

භාවිතය

- පැතැලි මුහුණත
 - වේපර හැඩ මුහුණත
- තහඩු මට්ටම කිරීම.
 - තහඩු දර නැවීම.
 - තුනී තහඩුවල කාණු බෙරීම.
 - වාමි හා මූටුව හේතුනු කිරීම.
 - තහඩු මුදුන් කිරීම. (මුදුන් කිරීම) යනු බොකු ගැසීමේ විරැද්ධ ක්‍රියාවයි.)



1.19 රුපය - මුදුන් මිටිය

සට්ටම් (Stakes)

අප භාවිත කරන විවිධ ලෝහ භාණ්ඩ පරීක්ෂා කිරීමේදී බොකු ගැසීම, පිම්ලීම්වලට අමතර ව විවිධ ආකාරයට හැඩි ගන්වා තිබෙනු දැකගත හැකි ය. මෙලස ලෝහ තහවු හැඩගැසීම සඳහා භාවිත කරන උපකරණ වන්නේ සට්ටම් වර්ගය. මෙම සට්ටම් මත තබා මඳු මිටි යොදු පහරදීමෙන් ලෝහ තහවු විවිධාකාර හැඩියන්ට සකසා ගත හැකි ය. මේ සඳහා භාවිතවන සට්ටම් වර්ග අතුරින් බහුල ව භාවිතයට ගැනෙන සට්ටම් වර්ග කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

01. දික් සට්ටම	- Bick iron stake
02. ප්‍රතීල සට්ටම	- Funnel stake
03. ප්‍රශ්‍රක්ක සට්ටම	- Creasing stake
04. අඩ සඳ සට්ටම	- Half round stake
05. කෙටෙරි සට්ටම	- Hatchet stake
06. කිණිහිර සට්ටම	- Anvil stake
07. වට ඔලු සට්ටම	- Round head stake
08. වට අඩ සට්ටම	- Round bottom stake

සට්ටම් නිෂ්පාදනය කර ඇත්තේ වාත්තු වානේ වලිනි. හිස කොටස දුඩී කොට ඇත. එබැවින් පහරදීමේදී තැලීයාමෙන් තොර ව භාවිත කළ හැකි ය.

දික් සට්ටම

එක් පැන්තක් කේතු ආකාර දැක්වික් ලෙස ද අනෙක් පස පැනලිවද සකසා ඇත. දිගින් වැඩි ම සට්ටම විම නිසා මෙම සට්ටම දික් සට්ටම නමින් හැඳින්වේ.

භාවිතය

- ලෝහ තහවු කේතු ආකාරයට හැඩි ගැන්වීම.
- තහවු ඇද ඇරීම.
- දුර නැවීම.
- සාපුරු කේත්ක ව දුර නැවීම.



1.20 රැජය - දික් සට්ටම

පුනීල සට්ටම

බාල්ද පුනීල වැනි භාණ්ඩ මේ සට්ටම මගින් හැඩගන්වන බැවින් මෙම සට්ටම පුනීල සට්ටම ලෙස නම්කර ඇත.

භාවිතය

- තහඩුවල කේතු ආකාර හැඩගැන්වීම.



1.21 රුපය - පුනීල සට්ටම

පුලුක්කු සට්ටම

මෙම සට්ටමේ හරි අඩක් පැතලි හැඩයෙන් නිපදවා ඇත. ඉතිරි අඩහි විවිධ ප්‍රමාණයේ කාණු සකසා ඇත. මේ කොටස ආධාරයෙන් තහඩුවල කාණු බේරිම හෙවත් පුලුක්කු කිරීම සිදුකළ හැකි ය. එම නිසා මෙය පුලුක්කු සට්ටම ලෙස නම් කර තිබේ.

භාවිතය

- තහඩු ඇද ඇරීම - තහඩු නැවීම
- සුළුකෝණාකාරව තහඩු නැවීම
- තහඩුවල පුලුක්කු කිරීම



1.22 රුපය - පුලුක්කු සට්ටම

අඩසඳ සට්ටම

මෙම සට්ටමෙහි හිස කොටස සකසා ඇත්තේ
ගෝලයකින් 1/2 ක් පමණ හැඩය ගන්නා ලෙස
ය. එබැවින් අඩ සඳ සට්ටම ලෙස හදුන්වයි.



1.23 රුපය - අඩසඳ සට්ටම

කෙටෙරි සට්ටම

හිස කොටසේ කෙටෙරියක හැඩයක් දිස්වන බැවින් කෙටෙරි සට්ටම නමින් හදුන්වයි.

භාවිතය

- තුනී තහඩු සූල කොශකාර ව නැවීම.
- වාටි හා මුට්ටු කෙළවර හේත්තු කර ගැනීම.



1.24 රුපය - කෙටෙරි සට්ටම

කිණිහිරි සට්ටම

කිණිහිරයක කරන බර වැඩවලට සමාන වැඩවලින් කොටසක් මෙම සට්ටම යොදගෙන කළ හැකි බැවින් මෙම සට්ටම කිණිහිරි සට්ටම නමින් හඳුන්වනු ලැබේ.

භාවිතය

- තුනී තහඩු වැඩවල මිටයම් කිරීම.
- කම්බි ඇද ඇරීම.




1.25 රුපය - කිණිහිරි සට්ටම

වට ඔලු සට්ටම

සට්ටමෙහි හිස කොටස අර්ධ ගෝලාකාර හැඩයකින් යුතු නිසා වට ඔලු සට්ටම ලෙස නම් කෙරේ.

භාවිතය

- බොකු ගසන ලද තහඩුවල ගැටිනි ගතිය නැතිකර මට සිලිටු ගතියක් ඇතිකර ගැනීම සඳහා.



1.26 රුපය - වට ඔලු සට්ටම භාවිතය

වට අඩි සට්ටම

මෙම සට්ටමෙහි හිස මතුවිට පැතලි වෘත්තාකාර හැඩයක් සහිත නිසා වට අඩි සට්ටම නමින් හඳුන්වයි.

භාවිතය

- වෘත්තාකාර තහඩුවල පරිධියේ දර නැවීම.



1.27 රුපය - වටඅඩි සට්ටම

සට්ටම බංකුව (Stake bench)

සට්ටම බංකුව යනු වැඩ කිරීම සඳහා සට්ටම සවිකරනු ලබන බංකුවයි. මෙම බංකුවේ ඇති වෙළර හැඩති සිදුරුවලට සට්ටම අඩි (සට්ටම බංකුවේ වෙළර සිදුරුව බසින ගේ සට්ටමේ ලෝහයෙන් සකස් කළ වෙළර හැඩති කොටස) සවි කෙරේ. සට්ටම අඩි තුළට සට්ටමේ පතුලේ වෙළර හැඩති කොටස ඇතුළු කිරීමෙන් අඩයට සට්ටම හොඳින් හිර වේ.




1.28 රුපය - සට්ටම බංකුවක්


වල කොටය හා වැළි කොටටය

තුනී ලෝහ තහඩු බොකු හැඩ ගසා ගැනීම සඳහා හාවිතයට ගන්නා ආධාරක දෙකකි වැළි කොටටය හා වල කොට ය.

වල කොටය ලේ වලින් සාදන ලද ගණකයක් වන අතර එහි මත්‍යතල 06 හිම විවිධාකාර ප්‍රමාණයේ අර්ථ ගෝලාකාර වලවල් සාද ඇත. ඒ මත තහඩු තබා බොකු අත කොළඹවකින් පහර දී තහඩුවල බොකු හැඩගසා ගත හැකි ය. මෙසේ කිරීමේ දී තහඩු රවුමේ අග සිට පහර දෙමින් තහඩු රවුමේ මැදට යා යුතු ය. නැතහොත් තහඩුව රැලි ගැසිය හැකි ය. සමහර අවස්ථාවල ගණකම ලැබීමත සකස් කරගත් වල කොට ද හාවිතයට ගනු දැකගැනීමට පූජ්‍යවන.




1.29 රැජය - වල කොටය



1.30 රැජය - වල කොටය හාවිතය

වැළි කොටටය සත්ත්ව හම්වලින් මසා සකස් කළ පැසිකට වැළි පුරවා සකස් කරගත් උපකරණයකි. මේ සඳහා වර්තමානයේ සන රේඛවලින් මසන ලද මලු යොදගත්තා ආකාරය දැකගත හැකි ය. මෙය මත තහඩුව තබා බොකු අතකොළඹ යොද ගනීමින් තහඩු බොකු ගසා ගත හැකි ය.



1.31 රුපය - වැලි කොට්ටය භාවිතය

තුනී ලෝහ තහඩු සම්බන්ධ කිරීම

තුනී ලෝහ තහඩු සම්බන්ධ කිරීමේ දී බහුල ව යොදුගන්නා උපක්‍රම කිහිපයකි.

- මඟු පැස්සීම
- දුඩී පොඩියෙන් පැස්සීම
- මිටියම කිරීම
- මූටුව යෙදීම

මඟු පැස්සීම

මඟු පැස්සීමේ දී සිදුවනුයේ බවුතයක ආධාරයෙන් මොලොක් පොඩි විලයනය කර (දියකර) ගලායාමට සලස්වා වැඩි කොටස සම්බන්ධ කිරීමයි. මොලොක් පොඩි යනු රෝම වින් භා බිස්මේල් යනාදී ලෝහ මිශ්‍ර කිරීමෙන් තනාගනු ලබන පැස්සුම් රෝම (Soldering lead) ය.

මොලොක් පොඩියෙන් පැස්සීමේ දී පැස්සීම කළයුතු ලෝහ කොටස්වල ද්‍රව්‍යාංකයට වඩා මොලොක් පොඩිවල ද්‍රව්‍යාංකය අඩුවිය යුතු ය. පැස්සීමට ප්‍රථම පැස්සීය යුතු ලෝහ තහඩු මූටුව හොඳින් පිරිසිදු කර බවුතයෙන් රත්කළ යුතු ය. අනාතුරු ව තුබට වින් කවන ලද බවුතය ආධාරයෙන් මොලොක් පොඩි විලයනය කර මූටුව දිගේ ගලායාමට සැලැස්වය යුතු ය. මේ සඳහා මූටුව දිගේ බවුතය එහාමෙහා ගෙන යා යුතු ය. මොලොක් පොඩියෙන් පැස්සීමේ දී මූටුව අතර නිසි පරතරයක් හෙවත් හිඛිසක් පවත්වා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. එසේ නොවුනානාක් විලයනය වූ මොලොක් පොඩි මූටුව තුළට ගොනාස්, ඇතිවන පැස්සුම සාර්ථක නොවේ.

බවුතය වින් කැවීම යනු බවුත තලයේ තුබට මොලොක් පොඩි ඇලි ඒමට සැලකීම ය. අපිරිසිදු බවුත තුබක මෙය සිදු නොවේ. එවැනි අවස්ථාවක දී බවුත තලය හොඳින් රත්කර එහි තුබ මදක් පිරිගා ක්ෂණික ව සින්ක් ක්ලෝරයිඩි ස්යන්දයේ අතුල්ලා ඒ සමග ම මොලොක් පොඩි කැබැල්ලක අතුල්ලා බවුත තුබට මොලොක් පොඩි පටලයක් ඇලි පැවතීමට සැලසීය යුතු ය. මෙම ක්‍රියාවලිය බවුතය වින් කැවීම ලෙස හඳුන්වයි.

මංදු පැස්සුමේ දී කම්මල් බවුත බහුල ව හාටිතයට ගන්නා අතර බවුතය රත්කර ගැනීමට කම්මල් ලිප හෝ ධමනි ලාම්පුව හාටිතයට ගනී. වර්තමානය වන විට විදුලි බලය යොදු ගැනීමෙන් රත්කරනු ලබන විදුලි බවුතය ද හාටිතයට පැමිණ තිබේ. බවුතයේ තලය තඹ ලෝහයෙන් සකසා ඇත්තේ පහත කරුණු නිසා ය.

- තඹ භෞද තාප සන්නායකයක් වීම.
- වැඩි වේලාවක් තාපය රදවා තබාගැනීමේ හැකියාව.
- පැස්සුම් ර්යම් තඹ ලෝහයට වහා බදන සුළ ගුණ ය.

මොලොක් පොඩියෙන් පැස්සීමේ ඇති අවාසිද්‍යක තත්ත්වයන් වන්නේ දුඩ් උෂ්ණත්වයට ඔරෝත්තු නොදීමත්, පැස්සුම් මූටුව එතරම ගක්තිමත් නොවීමත් ය.



දුඩ් බවුතය



කෙටෙරි බවුතය

1.32 රුපය - කම්මල් බවුත

දුඩ් පොඩියෙන් පැස්සීම

දුඩ් පොඩි යනු තඹ හා තුන්තනාගම් මිශ්‍රණයකි. දුඩ් පොඩි වර්ග අනුව, නැතහොත් පාස්සන ලෝහය අනුව එවායේ මිශ්‍රණ අනුපාතය එකිනෙකට වෙනස් වේ.

පාස්සන ලෝහය	දුඩ් පොඩිවල අඩංගු මිශ්‍රණ අනුපාතය	
	තඹ %	තුන්තනාගම් %
පෙරස් ලෝහ තහඩු	70%	30%
තඹ	60%	40%
දුඩ් පිත්තල	45%	55%
මංදු පිත්තල	22%	78%

1.2 වගුව

ස්‍යනන්ද (Flux)

දුඩ් පොඩියෙන් හෝ මොලොක් පොඩියෙන් පැස්සීමේ දී ස්‍යනන්ද වර්ගයක් හාටිත කළ යුතු ය. ස්‍යනන්ද මගින් පහත සඳහන් කරුණු ඉටුකර ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

- පැස්සුම් මූටුවෙවි පවත්නා ඔක්සයිඩ් පටල ඉවත් කර මූටුව පිරිසිදු කිරීම.
- වහාම විළයනය වී පැස්සුම් මූටුව මත පාප්පයක් මෙන් බැඳී මූටුව ඔක්සයිඩ් වීම වැළැක්වීම.
- මූටුව කුළට දුඩී පොඩි හෝ මොලොක් පොඩි ගලා යාමට ආධාර වීම.

පැස්සුම	භාවිත කරන සාන්ද
මොලොක් පොඩියෙන්	සින්ක් ක්ලේරයිඩ් (තනුක හයිබුක්ලේරික් අම්ලය) ඇමෝෂ්නියම් ක්ලේරයිඩ් (සැල් ඇමෝෂ්නියම්) දුම්මල, වැලෝ
දැඩි පොඩියෙන්	බොරක්ස් (Borax)

1.3 වගුව - පැස්සුම් සඳහා භාවිත සාන්ද

තුනි තහඩු දුඩී පොඩියෙන් පැස්සීමේ දී මූටුව රත්කර ගැනීම සඳහා ඔක්සි ඇසිටිලින් වායු දැල්ලක් භාවිතයට ගත හැකි ය. මේ සඳහා භාවිත කිරීමට සකස් කළ දුඩී පොඩි කුරු වෙළඳපොලෙන් ලබාගැනීමට තිබේ.

රිදී පොඩියෙන් පැස්සීම ද දැඩි පොඩියෙන් පැස්සීමේ කවත් ක්‍රමයකි. රිදී පොඩි යනු තඹ, තුන්තනාගම් හා රිදී මිශ්‍රණයකි. මෙම පැස්සුම ඉතා ගක්තිමත් වන අතර දෙදෑමට ගොදුරුවන නළ මූටුව හා තඹ, පිත්තල, රිදී උපකරණවල මූටුව පැස්සීමට උපයෝගී කරනු ලැබේ.

මිටියම් කිරීම (Riveting)

මිටියම් කිරීම යනු තහඩු කොටස් දෙකක් හෝ කිහිපයක් මිටියම් ඇශ්‍ර යොදා ගනිමින් අර්ථ ස්ථිර සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරමින් සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. මෙහි දී භාවිත කරනු ලබන ආවුදු හා උපාංග පිළිබඳවත් මිටියම් ක්‍රියාවලියේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳවත් පහත විස්තර වේ.

මිටියම් කිරීම මගින් කොටස් සම්බන්ධ කරන අවස්ථා


- පැරණි පාලම් ඉදිකිරීමවල
- නැවු නිෂ්පාදන කරමාන්තය

- iii. ගුවන් යානා නිෂ්පාදනය
- iv. මෝටර් රථ නිෂ්පාදන කරමානකය
- v. බොයිලේරු නිෂ්පාදනයේ දී
- vi. තුනී ලෝහ තහඩු හා සැංචි නිෂ්පාදනයේ දී (බාල්දී, මල් බාල්දී ආදිය)

මිටියම් ඇශෙනු

මිටියම් ඇශෙනුයක කොටස්

01. හිස - Head
02. බඳ - Body
03. වලිගය - Tail



1.33 රුපය


මිටියම් ඇශෙනු වර්ග

මිටියම් ඇශෙනු සකස්කර ඇත්තේ සූවිකාර්යතාව වැඩි ලෝහ වන මඟ වානේ, තඹ මිගු ලෝහ හා ඇලුම්නියම් වලිනි. වැඩි ගක්තියක් අවශ්‍ය ස්ථාන සඳහා මඟ වානේ වලින් නිෂ්පාදිත මිටියම් ඇශෙනු යොද ගන්නා අතර එතරම් සවි ගක්තියක් අවශ්‍ය නොවන අවස්ථාවල ඇලුම්නියම් මිටියම් ඇශෙනු හාවිත කරනු ලැබේ. උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දිය යුතු අවස්ථාවල තඹ ලෝහයෙන් නිෂ්පාදිත මිටියම් ඇශෙනු යොදගනු ලැබේ. තිරිංග පද්ධතිවල රෝක පළු තාපයට හාර්නය වන බැවින් රෝක පළු සඳහා ලයිනර් සවි කිරීමේ දී තඹ මිටියම් ඇශෙනු යොද ගනී. මිටියම් කිරීම තුළ දී ඇතිවන සම්බන්ධතාවය රසායනික වෙනස්කමකින් තොර ව සිදු වේ. මිටියම් ඇශෙනු පමණක් කපා ඉවත් කිරීමෙන් තහඩු කොටස් පෙර තිබු පරිදේදන් ම නැවත ලබාගත හැකි ය. තහඩු සිදුරු කරගැනීම විදුම් යන්තු මගින් විදිමෙන් හෝ පොංචියක් යොදගෙන සිදු කළ හැකි ය. හම් වැනි ද්‍රව්‍ය සඳහා හාවිත කරන රිවටි ඇශෙනු යොදගෙන සිදුරු කළ හැකි අයුරින් මැද සිදුරු සහිත ව සැකසු රිවටි මගින් සිදුරු කරගනු ලැබේ. එමෙන් ම ඉතා තුනී තහඩු සඳහා රිවටි ඇශෙනු හා මිටියම් කුවට ආධාර කරගෙන සිදුරු සකස් කරගනු ලැබේ.

මිටියම් කිරීමේ දී හාවිතයට ගැනෙන විවිධ හැඩියෙන් යුත් මිටියම් ඇශෙනු වර්ග තිබෙන නමුත් කරමානක ක්ෂේත්‍රයේ දී බහුල ව හාවිතයට ගැනෙන මිටියම් ඇශෙනු වර්ග කිහිපයක් පහත දක්වේ.



1.34 රුපය



1.35 රුපය - පොප් මිටියම් ඇණ

01. කෝප්ප හිස සහිත මිටියම් ඇණය - Snap head rivet
02. පැතලි හිස සහිත මිටියම් ඇණය - Flat head rivet
03. සපරම් හිස සහිත මිටියම් ඇණය - Countersunk head rivet
04. පොප් මිටියම් ඇණ - Pop rivet

මිටියම් කිරීම ආදිත පිරිවිතර - Specification needed for riveting

01. මිටියම් ඇණයක විෂ්කම්භය

මූටවුව මත යෙදෙන බලය මත මිටියම් ඇණයක විෂ්කම්භය තීරණය වේ. මෙය සැලසුම් කිරීමේ දී ගණනය කරනු ලබන අතර කාර්මික විතුය සමග මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භය (Ø) ලබාදෙනු ලැබේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙය ගණනය කිරීමේ දී මිටියම් කරනු ලබන තහවු දෙක් ගනකම 1.5 ගුණයක් සහිත විෂ්කම්භයකින් යුත් මිටියම් ඇණයක් තෝරා ගැනේ.

$$D = 1 \frac{1}{2} t$$

D = මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භය

t = තහවුවල ගනකම

උද්‍යරණ :- තහවුවල ගනකමේ එකතුව = 3 mm

D = $1 \frac{1}{2} \times 3$

D = 4.5 mm

තෝරාගත යුතු මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භය 4.5 mm

මිටියම් ඇණයේ දිග

මිටියම් ඇණයේ දිග තීරණය වන්නේ මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භය හා මිටියම් කරන ක්‍රමය අනුව ය.

- කොප්ප හෝ පැතලි හිස සහිත මිටියම් ඇණයක දිග


$$= L + (1.5 \times D)$$

- සපරම් හිස සහිත මිටියම් ඇණයක දිග

$$= L + (1.0 \times D)$$

L = තහවු කොටසේ ගනකම

D = මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භය



1.36 රුපය - මිටියම් ඇණවල දිග

උදාරණ

තහවු කොටසේ ගනකම 5mm

පැතලි හිස සහිත මිටියම් ඇණයේ Ø 3mm

$$L + (1.5 \times D)$$

$$5 + (1.5 \times 3) \quad \text{අවශ්‍ය මිටියම් ඇණයේ දිග} = 9.5 \text{ mm}$$

$$5 + 4.5$$

$$9.5 \text{ mm}$$

මිටියම් ඇණයක දිග ගණනය කිරීමේදී පැතලි හා කොප්ප හිස සහිත මිටියම් ඇණවල හිස කොටස අතහැර ඉතිරි දිග පමණක් ගණන් ගැනෙන අතර, සපරම් හිස සහිත මිටියම් ඇණවල මුළු දිග ම මිටියම් ඇණයේ දිග ලෙස ගණන් ගැනේ.

මිටියම් ඇණ සිදුරේ විෂ්කම්භය

මිටියම් ඇණ යෙදීම සඳහා විදිනු ලබන සිදුරේ විෂ්කම්භය මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භයට වඩා 0.1 mm ක් වැඩි විය යුතු ය. මෙය සාමාන්‍යයෙන් 15 mm පමණ දක්වා අදාළ වේ. ඉන් වැඩිවන විට .15 - .20 mm ප්‍රමාණයේ වාසියක් තැබිය යුතු ය.


උද්‍යාරණ

මිටියම් ඇණයේ විෂ්කම්භය හා සිදුරු විෂ්කම්භය


මිටියම් ඇණයේ Ø	2	3	4	5	6	8	10	12	15	15 - 40
සිදුරු විදිය යුතු Ø	2.2	3.2	4.2	5.3	6.3	8.5	11	11.2	16.5	15 - 2.0 mm

මිටියම් කිරීමේ දී හාවිත කරන ආවුදු / උපකරණ


- බෝල මිටිය - Ball pane hammer (A)
- මිටියම් කුවුව - Combined set and snap (B)
- බොලිය - Dolly (C)
- රිවට් සෙට් - Rivet set (D)
- රිවට් හේඛර - Rivet header / Rivet snap (E)




A



C



B



D



E

1.37 රුපය - මිටියම් කිරීමේ ආවුදු උපකරණ

බෝල මිටිය


මිටියම් කුවුවේ රිවට් සෙට් (ඩිස් සිදුර) හා රිවට් හේඛර (හිස් සිදුර) යන කොටස් මිටියම් ඇණයට ගැලපු විට පහරදීම සඳහාත් මිටියම් ඇණයේ නිදහස් කෙළවරට පහර දී හත්කක හැඩියට සකසා ගැනීමේ කාර්යය සඳහාත් බෝල මිටිය හාවිත කෙරේ. (1.36 රුපය)

මිටියම් කටුව (පොදු)

මිටියම් කටුව, රිවට් සෙට් (විවෘත) හා රිවට් හේඛර් (ගෝලාකාර) සිදුරු දෙකකින් යුත්ත ය. මෙහි වටකුරු කවිච ඉහළින් හා පැත්තෙන් ද විවෘත ව ඇත. මිටියම් ඇණ යොදගෙන තහඩුවල සිදුරු විදින විට ගැහුර සිදුර තුළ ට ඇතුළුවන තහඩු කැබල්ල මෙම සිදුර තුළින් ඉවතට ගත හැකි ය.


තහඩු කොටස් මිටියම් කිරීමේ ක්‍රියා පිළිවෙළ,

01. තහඩුවල පිරිවිතරයන්ට ගැළපෙන මිටියම් ඇණ සපයා ගැනීම.
02. මිටියම් කරන තහඩු කොටස් සිදුරු විදිය යුතු ස්ථාන සලකුණු කර සිදුරු විදීම.
03. තහඩුවේ සිදුරුවල මිටියම් ඇණ ඇතුළ කිරීමට බාධාවන කොටස් ඇතොත් එම කොටස් ඉවත් කර සිදුරු සුමට කිරීම.
04. මිටියම් ඇණය සිදුරට ඇතුළ කිරීම. (1.38 රුපය)
05. මිටියම් ඇණ නිස ප්‍රාදුස් බොලියක් මත ස්ථානගත කිරීම. (1.39 රුපය)
06. රිවට් සෙට් හෝ මිටියම් කටුව හාවිත කර තහඩු කොටස් හොඳින් හේත්තු කිරීම.
(1.40 රුපය)
07. මිටියම් ඇණයේ වලිග කොටස බෝල මිටිය යොදගෙන තහඩුවට හේත්තු වෙමින් වටකුරුවන සේ තැබීම. (1.41 රුපය)
08. මිටියේ බෝල පෙන්ත යොදගෙනිම්න මිටියම් කළ වලිගය කොටස් අර්ධ ගෝලාකාර හැඩියක් වන සේ වට්ටෙ පහර දෙමින් අවසන් වශයෙන් මිටියම් කිරීම. (1.42 රුපය)
09. මිටියම් කටුව හෝ රිවට් හේඛර් යොදගෙන මිටියම් කළ ඇනයේ වලිග ත්‍යාටස අලංකාර ව නිමා කිරීම. (1.43 රුපය)




1.38 රුපය


1.39 රුපය




1.40 රුපය



1.41 රුපය



1.42 රුපය




1.43 රුපය

මිටියම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී මිටියම් ක්‍රියාව සාර්ථක ව සිදු නොවීම නිසා පහත සඳහන් දැක්ෂීමය තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැකි ය.

- නියමිත විෂ්කම්භයට වඩා කුඩා මිටියම් ඇණ යෙදීම නිසා එම මිටියම් ඇණ කැපී යාමට හේතුවිය හැකි ය. එයට තහවුවල ගනකම බලපෑම් එල්ල කරයි. තහවු දෙපසට ගමන් කිරීමට උත්සහ දුරීම ද මෙයට බලපායි.
- නියමිත විෂ්කම්භයට වඩා විශාල මිටියම් ඇණ භාවිතය නිසා මිටියමට හාජනය වන තහවු මිටියිම හෝ පිටතට නොරිම / ඉලුප්පීම සිදු වේ.
- මිටියම් කිරීම සඳහා විදිනු ලබන සිදුරු දරයට ලගින් පිහිටීම නිසා මිටියම් කරන අවස්ථාවේ තහවු සිදුරු අසලින් ඉරියාම සිදු වේ.

- මිටියම් කරනු ලබන සිදුරු ඉතා ලංව පිහිටීම නිසා මිටියම් කරන අවස්ථාවේ දී සිදුරු වල මධ්‍ය රේඛාවෙන් ඉරී යාම සිදු වේ.
- මිටියම් කිරීමට භාවිත කරන මිටියම් ඇණ නියමිත දිගට වඩා වැඩි වූ විට මිටියම් කිරීමේ දී තහඩු එක් පසෙකට තෙරපමින් මිටියම් ඇණ ඇදුවීම සිදු වේ.

පොජ් මිටියම් කිරීම. (Pop Riveting)




1.44 රුපය - පොජ් මිටියම් යන්ත්‍රය

පොජ් මිටියම් යන්ත්‍රයක් (Pop Riveting gun) යොදගෙන මිටියම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුනී තහඩු සම්බන්ධ කිරීමේ දී වර්තමානයේ ජනප්‍රිය ක්‍රමයක් බවට පත් ව ඇත. සාමාන්‍ය මිටියම් ඇණ යොද ගෙන මිටියම් කළ නොහැකි ස්ථානවල දී මෙම මිටියම් ක්‍රමය භාවිතයට ගැනීමට හැකිවීමත්, මිටියම් කිරීමේ පහසුවන් මෙය ජනප්‍රියවීමට හේතු වී ඇත.

පොජ් මිටියම් යන්ත්‍රය යොද මිටියම් කිරීමේ දී යොද ගන්නා විශේෂ මිටියම් ඇණ බහුල ව ඇලුම්නියම් මිශ්‍ර ලෝහයෙන් නිපදවා ඇති අතර මිටියම් ඇණය සිදුරට දමා යන්ත්‍රය ක්‍රියාකරවීමේ දී මිටියම් ඇණයේ මැද ඇති කුර ඇදීමක් සිදු කරනු ලැබේ. එවිට මිටියම් ඇණයේ මිටියම් වන කොටස මැද කුරේ බොලය මගින් තද වී විශාල වේ.


මෙමලස විශාල වී මූව්‍ය ව හොඳින් තද වූ පසු මැද ඇති කුර තව දුරටත් ඇදීමේ දී එය කැඩී යාම සිදු වේ. යොදගෙන්නා කාර්යය අනුව විවිධ දිගින් හා විවිධ ව්‍යුහම් හෙතුවෙන් යුත් මිටියම් ඇණ වෙළඳපලෙන් මිලදී ගැනීමට ඇත. පොජ් රිවට් මිටියම් ඇණ මිල දී ගැනීමේ දී එහි ව්‍යුහම් හා දිග සඳහන් කළ යුතු ය. පොජ් මිටියම් යන්ත්‍රයක් භාවිත කිරීමේ දී ඒ සමග ම සිදුරු විදීම සඳහා අත්විදුම් යන්ත්‍රයක් භාවිත කිරීමට සිදු වේ.




1.45 රුපය - ඇණ මිටියම් කිරීමට පෙර හා පසු අවස්ථා




මිටියම් ඇශේය මිටියම්
යන්තුයට සවී කිරීම



මිටියම් කළ පුතු සිදුරට
මිටියම් ඇශේය
ඇතුළු කිරීම



මිටියම් යන්තුය ක්‍රියාත්මක කරවලින්
මිටියම් ඇශේය මිටියම් කිරීම



ඉතිරි වූ මිටියම් ඇශේයේ මැද කර
ඉවත් කිරීම



1.46 රුපය - පොජ් රිවට් යන්තුයෙන් මිටියම් කරන ආකාරය


මුට්ටු යෙදීම

තහඩුවක දිග හෝ පළල වැඩිකර ගැනීමටත් වෙනත් හැඩයක් ලබා ගන්නා අවස්ථාවක දී ත් මුට්ටු යෙදීමට සිදු වේ. එබැවින් තහඩු කොටස් දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන උපක්‍රමය මුට්ටුවක් ලෙස හැඳින්විය හැකි ය. මුට්ටුවක ප්‍රධාන ලක්ෂණය වන්නේ මුට්ටුවක් යෙදීමේ දී ලේඛන් මුලික ගුණාගයන්ගේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවීමයි. මුට්ටු යෙදීමේ දී බහුල ව භාවිත කරනු ලබන මුට්ටු වර්ග දෙකකි.

- හක්කා මූටුව
- උඩ එතුම් වටවාටි මූටුව



1.47 රුපය - හක්කා මූටුව



1.48 රුපය - උඩ එතුම් වටවාටි මූටුව

මූටුව යොද තහඩු සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසු මූටුව ව වඩාත් ස්ථිර වීම සඳහා මොලොක් පොඩියෙන් පාස්සන අවස්ථා ද දැකගත හැකි ය.


හක්කා මූටුවක් සකස් කරනා ආකාරය පිළිබඳ ව සලකා බලමු.

01. මූටුව කළ යුතු තහඩු දෙකෙහි දර ඇතුළට නවාගත යුතු ය. මෙහි දී තහඩුවේ ගෙනකම මෙන් $1\frac{1}{2}$ ගෙනකම තහඩු කැඟල්ලක් තබා නැමීම කළ යුතු අතර හිඛිසක් තිබෙන සේ සකසා ගත යුතු ය. මෙය 1.49 රුප සටහනේ දක්වේ.



1.49 රුපය - හක්කා මූටුව සඳහා දර නැමීම

02. නවා ගන්නා ලද දර දෙක එකිනෙක ඇතුළට කවා දෙපසින් තද කර මිටියෙන් තලා ගැනීම. මෘදු මිටියක් හාවිත කළ යුතු ය.




1.50 රුපය - දර සම්බන්ධ කිරීම

මෙමෙස සම්බන්ධ කරනු ලැබූ මූටුව හක්කා මූටුව ලෙස හැඳින්වේ.


03. වාටිය අවසන් වශයෙන් මට්ටම් කර නිමා කිරීම කළ යුතු ය.

තහඩු දෙකම එකම මට්ටමකට ගැනීම සඳහා මූටුවට තබා තැලීමට වාටි මූටුව කටුව (Groover) සමග මිටිය යොද ගනී.




1.51 රුපය - වාටි මූටුව කටුව

මූටුව පළමු ව මට්ටම මතු තලයක තබා මට්ටම වූ තලය මත පිහිටි තහඩුවේ මූටුව අසලට මූටුව කටුව තබා මදක් සෙමෙන් පහර දී පසුව මූටුව කටුව කෙළින් කර පහර දිය යුතු ය.




1.52 රුපය - මූටුව මට්ටම කිරීම ආරම්භය




1.53 රුපය - මූටුව මට්ටම කර අවසන් කිරීම


වාටි මූටුව කටුව භාවිතයෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ මූටුවට හොඳ නිමාවක් ලබා දී හොඳින් හිර කිරීමේ (Locking) කාර්යයයි. මෙය ඉටුවීමට නම් මූටුවට ගැලපෙන නිවැරදි වාටි මූටුව කටුවක් තෝරාගෙන භාවිත කළ යුතු ය. හොඳින් මට්ටම කර නිමා කළ හක්කා මූටුව ව මට්ටම හක්කා මූටුව නමින් ද හදුන්වනු ලැබේ.



1.54 රුපය - නිවැරදි වාටි මූටුව කටුව තෝරා ගැනීම



1.55 රුපය - ද්විත්ව හක්කා මූලිකුව



1.56 රුපය - උඩ එකුම වටවාටි මූලිකුව

වාටි යෙදීම (Hemming)

තුන් ලෝහ තහඩු වලින් වැඩ කිරීමේ දී අනතුරු සිදුවීමේ අවස්ථා සුලඟ ය. තුන් තහඩු දර පිහි තලයක් මෙන් මුවහන් ය. එබැවින් කැපුම් තුවාල වැනි අනතුරු ඇතිවිය හැකි ය. ඒ නිසා මෙම දරවල මුවහන් බව නැති කළ යුතු ය. අනෙක් අතට තහඩු තුන් නිසා ගක්තිමත් බව අඩු බැවින් යමක වැදුන විට ඇදුවීමට හේ ඉරී යාමට හැකියාව ඇත. මෙම හේතු සඳහා පිළියමක් ලෙස තහඩු දරය නැමීමකට භාජනය කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අප සකසන නිෂ්පාදනයට සවි ගක්තියක් හා අලංකාරයක් ලැබෙන අතර අනතුරු ඇතිවීමේ අවධනම ඉවත්වීම සිදු වේ. වාටියක් සකසා ගැනීම සඳහා දරයක් අවම වශයෙන් 180° ක් වත් නැවිය යුතු ය.

තහඩු ආස්ථිත නිෂ්පාදනවල දී බහුල ව හාවිත කරනුලබන වාටි වර්ග කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

වාම් වාටිය (Plain hem)

තහඩුවේ දරය එක් වරක් පමණක් තහඩුවට හේතුව වන සේ නවා ගැනීමෙන් වාම් වාටිය සකසා ගනී. මෙහි දී නැමීම කවාකාර ව පිහිවිය යුතු ය.



1.57 රුපය - වාම් වාටිය සැකසීම

වාම් වාටිය සැකසීමේ දී තහඩු දරය ගනකමෙන් 3 - 5 අතර යුරක් නැවීමට භාජනය කළ යුතු අතර තහඩුවේ ගනකම හා ප්‍රමාණය මත මෙම දර වෙනස්කර ගැනීමට හැකියාව ඇත. මෙම වාටිය සැකසීමේ දී වැදගත් ම කාර්යය වන්නේ නැවුම් දරය කවාකාර ව සකසා ගැනීමයි. එසේ නොමැති ව දරය පැතැලි වන සේ තැපුනහොත් එහි සවි ගක්තිය අඩුවන අතර අලංකාරය නැති ව යයි.

නැම් වාටිය (Double hem)

වාම් වාටිය තහඩුව මත ගැවෙන සේ තවත් වාරයක් නැමීම මගින් නැම් වාටිය සකසා ගත හැකි ය. මෙහි දී වාම් වාටියේ මෙන් හිඩිසක් නොසිටින සේ නැවුම් කෙළවර හේතුව වන සේ සකසා තිබේ. එබැවින් නැම් වාටිය වාම් වාටියට වඩා සවි ගක්තියෙන් වැඩි අතර අලංකාරය ද ඉහළ ය. එම නිසා වැඩි ගක්තියක් අවකාශ ස්ථාන සඳහා නැම් වාටිය යොදනු ලැබේ.



1.58 රුපය


කම්බි වාටිය (Wire hem)

තහඩු දරය වටා කම්බියක් තබා නැමීමෙන් කම්බි වාටිය සකසා ගනු ලැබේ. වැඩි ගක්තියක් අවශ්‍ය ස්ථානවලට යෝග්‍ය ය. බාලදී කටවල් වල මෙම වාටිය දැකිය හැකි ය.

සමහර අවස්ථාවල වාටිය නැමීමෙන් පසු කම්බිය ඉවත් කරනු ලැබේ. එවිට එම වාටිය බොරු කම්බි වාටිය ලෙස හැඳින්වේ. සවි ගක්තිය එතරම් අවශ්‍ය නොවන අලංකාරය පමණක් අවශ්‍ය ස්ථාන සඳහා බොරු කම්බි වාටිය යොදනු ලැබේ. කම්බි වාටිය සකසන ආකාරය පහත රුප සටහන් ආගුරෙයන් අධ්‍යයනය කළ හැකි ය.



1.59 රුපය - කම්බි වාටිය සැකසීම ආරම්භක අවස්ථා



1.60 රුපය

තුනි තහඩු ආගුයෙන් සරල උපකරණ සකස් කර ගැනීමේදී විවිධ හැඩයන්ට තහඩු කපා ගැනීමට සිදු වේ. එහි දී තුනි තහඩු මගින් අත්වලට හානි සිදු විය හැකි නිසා අත් ආවරණ පැලදීමටත්, තුනි තහඩු කොටස් විසි වී වැදිමෙන් ඇස්වලට වන හානි වළකා ගැනීමට, ඇස් ආවරණ පැලදීමටත් අමතක තොකළ යුතු ය. එය අපගේ ආරක්ෂාවට ඉතා වැදගත් වේ. එමෙන් ම විවිධ ගනකම්න් යුත් තහඩු කැපීමටත්, විවිධ හැඩයන් කැපීමටත්, සුදුසු කතුරු පිළිබඳ හැදින්වීමක් පහත දැක්වේ.



1.61 රුපය - තහඩු වැඩවල දී ප්‍රථමයෙන් ආරක්ෂාව

තහඩු කතුරු (Snips)

තුනි ලෝහ තහඩු හැඩ ගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියට ප්‍රථම අපට අවශ්‍ය හැඩයට කපාගත යුතු ය. මේ සඳහා අප තහඩු කතුරු හාවිත කරනු ලැබේ. කතුරු යොදගෙන පැකලි හෝ තැටි ලෝහ කැපීමේ ක්‍රියාවලිය විරුපනය (Shearing) නමින් ද හැදින්වේ. තහඩු කැපීමේදී හාවිත කරන කතුරු වර්ග අතරින් එදිනේද කටයුතුවල දී බහුල ව හාවිතවන කතුරු වර්ග 04 ක තොරතුරු පහත දැක්වේ.

උදුතල කතුර (Straight snip)

කෙටි සාප්‍ර තුනි තහඩු කෙළින් කැපීම සඳහා උදුතල කතුර හාවිතයට ගැනේ.



1.62 රුපය

වක්තල කතුර (Curved snip)

තුනි ලෝහ තහඩුවල වසන්තාකාර හා වකු හැඩි කපා ගැනීම සඳහා වක්තල කතුර හා විතයට ගැනේ.



1.63 රුපය

ස්කේචාව් කතුර (Scotch snip)

ස්කේචාව් කතුරේ විශේෂත්වය වන්නේ මිටෙහි ඇගිලි රඳවා තබාගත හැකි අයුරු සකසා තිබේමත් තලය මදක් ගනකමින් සකසා තිබේමත් ය. එම හේතුව නිසා සාමාන්‍ය තහඩු කතුරකින් කපන තහඩුවක ගනකමට වඩා මදක් වැඩි ගනකමකින් යුත් තහඩු කැපීමේ හැකියාව ඇත.



1.64 රුපය


පොදු කතුර (Universal snip)

මෙම කතුර හාවිත කොට තහඩු කෙළින් කපා ගැනීම හා වකු හැඩි, රවුම් කපා ගැනීම ආදි සියලුම කටයුතු කරගත හැකි බැවින් පොදු කතුර නමින් හඳුන්වනු ලබයි. මෙහි මිට කොටස ස්කේචාව් කතුරේ මිටට සමාන හැඩියක් ගතී. තලය මදක් ගනකමින් යුතු ව තිපදවා ඇත.




1.65 රුපය

තහඩු කතුරු ආවුද වානේ වලින් නිපදවා ඇත. තලය කොටස මෙමෙස ආවුද වානේ වලින් නිපදවුව ද මිට මඟ වානේ වලින් සකසා තලයට පාස්සා ඇත. ගනකම 1/16 (අගල් 1/16) අඩු තහඩු කැපීම සඳහා පමණක් තහඩු කතුරු හාවිත වේ. එනමුදු ගනකම මදක් වැඩි තහඩු කැපීමට ස්කෝට් කතුරත්, බංකු තහඩු කතුරත්, සිසිල් කපන කටුත් (ඇල් කටු) හාවිත කළ හැකි ය. කෙසේ වුව ද තහඩු කතුරු හාවිත කර කම්බි කැපීම නොකිරීමට වග බලා ගත යුතු ය. එයට හේතුවන්නේ තලයේ එක් ස්ථානයකට පමණක් එකවර වැඩි බරක් දැරීමට සිදු වීම තුළ තලයට හානි සිදුවීමයි. කම්බි කැපීමේ කාර්යය බංකු තහඩු කතුරක් මගින් සිදු කර ගත හැකි අතර එ සඳහා කම්බි ඇතුළ කිරීමට වෙන ම සිදුරක් බංකු තහඩු කතුරේ සකසා ඇත.



1.66 රුපය


එකිනෙකට ප්‍රතිච්ඡාදී ව වලනය වන තල දෙකකින් කතුරක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ඉතා සූල් ඉඩ ප්‍රමාණයක් සහිත ව තල එකිනෙක පසු කරමින් යට තලයේ රදී ඇති ද්‍රව්‍ය ඉරීම සිදු කරනු ලැබයි (Shearing Action). වලනය කළ යුත්තේ ඉඩ තලය යි.



1.67 රුපය - තහඩු කතුරක තලයේ කෝණය 87° කි

කුට්ටි කතුර

ඉහත දැක් වූ අනිත් ක්‍රියාත්මක කරන කතුරුවලට අමතර ව බංකුවට සවිකර අනිත් ක්‍රියාකරවන කතුර කුට්ටි කතුර ලෙස හඳුන්වයි. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ගන තහඩු කැපීමට ඇති හැකියාවයි. එක් තලයක් වලනය නොවන සේ එක් පාදයක් දැඩු අඩුවට අල්ලනු ලැබේ. අනිත් තලය ඉහළට සහ පහළට අනිත් වලනය කළ හැකි ය.



1.68 රුපය - කුටි කතුර

ලෝහ පෘෂ්ඨ නිමහම් කිරීම


තුනී ලෝහ තහඩු ආස්‍රිත නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීමේදී නිමහම් කිරීම පිළිබඳ ව අවධානයට ගැනීම වැදගත් වේ. වර්තමානය වන විට වෙළඳපළට ඉදිරිපත් වන බොහෝ තුනී තහඩු නිෂ්පාදන නිමහම් ක්‍රියාවලියට භාජනය කර ඉදිරිපත් කෙරේ. කෙසේ වූව ද මඟු වානේ තහඩු ආස්‍රිත නිෂ්පාදන නිමහම් ක්‍රියාවලියට භාජනය කළ යුතු බැවින් ඒ සම්බන්ධ ව විමසා බැලීම වැදගත් වේ.

ලෝහ තහඩු ආස්‍රිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේදී සලකා බැලිය යුතු වැදගත් ම කරුණකි එවායේ කල් පැවැත්ම. එහි දී කල් පැවැත්ම රඳ පවතින්නේ කෘතියේ වැඩ අවසන් කිරීමෙන් පසු සිදු කරනු ලබන නිමහම් ක්‍රියාවලිය මත ය. එබැවින් ලෝහ පෘෂ්ඨ නිමහම් කිරීම පිළිබඳ විමසා බැලීම ද කළ යුතු ය.

ලෝහ පෘෂ්ඨ නිමහම් කිරීමක් අවශ්‍ය වන්නේ,

- මල බැඳීම වැළැක්වීම
- දුර්වරණ වීම වළකාලීම
- භාණ්ඩයට අලංකාරයක් ලබාදීම

වැනි අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා ය. ඉහත කරුණු ආවරණය වූ විට ලෝහ පෘෂ්ඨයේ කල් පැවැත්ම තහවුරු වේ.



වැල්ලෙන් පැහැයීම (Sand blasting)

ලෝහ නිෂ්පාදන මත පැහැපත් දීප්තියක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට අධි පිඩිනය යටතේ සිහින් වැලි බාරාවක් කාන්තිය වෙත යොමු කොට පෘෂ්ඨිය ඔප නැංවීම කරනු ලැබේ. අධි පිඩින වායුව සමග වැලි මිශ්‍ර වී පැමිණෙන බැවින් අත් ආචරණ හා ඇස් ආචරණ හාවිතය අත්තවාය ය.

පින්තාරුව

පින්තාරුව යනු ද්‍රව හා ලෝහ පෘෂ්ඨ මත තීන්ත ආලේප කිරීම ලෙස සරල ව හැඳින්විය හැකි ය. පින්තාරු කිරීමට ප්‍රථම යට්ටෙල්ප යෙදීම කළ යුතු ය. යට්ටෙල්ප යෙදීම යනු පින්තාරු කරනු ලබන මත තලයේ කඩතොලු මකා සුමට මතුපිටින් සකසා ගැනීමේ කියාවලිය යි. මෙම කියාවලිය බොහෝ විට ලි පෘෂ්ඨ සඳහා හාවිත වේ. පොයුවේ ලි හා ලෝහ සඳහා එනම් තීන්ත හාවිත කරන අතර විවිධ වර්ණයෙන් යුත් එනම් තීන්ත වෙළඳපෙන් ලබාගත හැකි ය. තීන්ත අවශ්‍ය පරිදි තුනිකර ගැනීමට තිනර් හෝ වර්පන් වයින් වැනි ද්‍රව වර්ග හාවිතයට ගනු ලැබේ.

ලෝහ නිෂ්පාදන මත තීන්ත ආලේප කිරීමේ කුම කිහිපයක් ඇත.

- බුරුසුවක් ආධාරයෙන්
- විසිරකය ආධාරයෙන්
- ගිල්වීම මගින්

ඉහත කුමන කුමය අනුගමනය කළ ද තීන්ත ආලේප කරන පෘෂ්ඨයට සුමට බවක් ලබාදීම තුළින් හොඳ නිමාවක් ලබාදිය හැකි ය. ඒ සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කිරීම කළ යුතු ය.

අනවාය පැස්සුම් හෝ කඩතොල් කොටස් ඇතොත් ග්‍රයින්ඩ්‍රයකින් හෝ පිරකින් ගා සම මට්ටම් කිරීම.

මතුපිට හොඳින් කම්බි බුරුසුවකින් දිලිසෙන මතුපිටක් ඇතිවන තෙක් සකස් කිරීම. කඩතොලු බැසීම ඇතොත් අවශ්‍ය නම් "කැටලෝයි ජේස්ට්" යොද ඒවා පුරවා වේලෙන්නට හැර කියත් පටියකින් කපා මට්ටම් කරගැනීම. මේ සඳහා ග්‍රිට් අංක 40 වැලි කඩ්සියක් ද යොදගත හැකි ය. ග්‍රිට් අංක 100 හෝ 150 වැනි සුදුසු ඇමරි කඩ්සියක් යොදගෙන පෘෂ්ඨයේ ඇති මළකඩ හා දුර්වර්ණ පැහැ ඉවත් වන සේ පිරසිදු කිරීම. ලි කුටිරියක මිතන ලද දියවැලි කඩ්සි යොද ගනීම් පෘෂ්ඨයේ ඇති සියලු අපද්‍රව්‍ය ඉවත්වන සේ කපා හැරීම.

ඉහත පියවර අනුගමනය කර කාන්තිය වියලීමට තැබීමෙන් පසු බුරුසුවක් ආධාරයෙන් තීන්ත ආලේප කළ හැකි ය. බුරුසුවක් තෙර්‍රා ගැනීමේ දී ප්‍රධාන වගයෙන් එහි පහත කරුණු පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කළ යුතු ය.

• බුරුසුවේ පලල

මෙය 1/16" සිට 8 වැනි පරාසයක් තුළ විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් ඇත. (බුරුසුවේ කෙදි පිහිටා ඇති පලල) තීන්ත ගැමට ඇති පෘෂ්ඨය අනුව පලල තීරණය කළ යුතුයි.

• මිටේ දිග

සාමාන්‍යයෙන් 4" පමණ සිට බුරුසුවේ පලල අනුව මිටේ දිග ද සුළු වගයෙන් වෙනස් වේ.

• කෙදි වර්ගය

කෘතිම ව නිපද වූ හා සතුන්ගෙන් ලබාගත් කෙදිවලින් නිපද වූ බුරුසු ඇත. එනම් මේවා කෘතිම කෙදි හා ස්වාහාවික කෙදි ලෙස බෙදේ. මෙයින් ස්වාහාවික කෙදි සහිත බුරුසු මගින් හොඳ නිමාවක් මෙන් ම වැඩි කළක් වැඩ ගැනීම ද කළ හැකි ය.

• බුරුසුවේ හැඩිය

බොහෝ දුරට පැතිලි හැඩිකි බුරුසු හාවිත වේ. තීන්ත ආලේප කරන ස්ථානය අනුව බුරුසුවේ හැඩිය තීරණය කළ යුතු ය.

තීන්ත ආලේප කිරීමට මිශ්‍රණය සකස් කරගත යුතු ය. ඒ සඳහා තීන්ත නිෂ්පාදකයා විසින් දී ඇති උපදෙස් හොඳින් කියවන්න. ඇසුරුම විවාත කොට තීන්ත හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.

වෙනත් සුදුසු හාජනයකට ප්‍රමාණවත් ලෙස තීන්ත දමා සුදුසු දාවක (තීනර / වර්පන්ටයින්) තියමිත අනුපාතයන්ට යොද මිශ්‍ර කරන්න.

තීන්ත ආලේප කිරීමට ප්‍රථම ප්‍රාථමික ආලේපය (මළ නිවාරණ) තීන්ත ආලේප කළ යුතු ය. මෙහි දී මළ නිවරණ තීන්ත සුදුසු වර්ණයකින් තෝරාගත හැකි ය. ආලේප කරන පෘෂ්ඨය හොඳින් වියලිව හා පිරිසිදු ව සකසා ගැනීමෙන් පසු මින්සල එක් පසෙකට පමණක් ගෙනයමින් මළ නිවාරණ තීන්ත ආලේප කළ හැකි ය. මෙහි දී පහත කරුණු පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න.

- තීන්ත ආලේපයේ දී බුරුසුවේ කෙදිවල දිගින් 1/3 ක් කොටසක පමණක් තීන්ත තවරා ගැනීම. වැඩිපුර තීන්ත තැවරුන හොත් හාජනයේ ඉහළ දරයේ අතුල්ලා වැඩිපුර තීන්ත ඉවත් කිරීම කළ යුතු වේ.
- මළ නිවාරණ තීන්ත පළමු ආලේපය වැඩි ගනකමකින් යුතු වීම නුසුදුසු ය.
- එක් වරක් ආලේපකර වියලීමට තබා නැවත වරක් ආලේප කිරීම සුදුසු ය.

මළ නිවාරණ තීන්ත ආලේප කර වියලී අවසන් වූවාට පසු නිමහම් තීන්ත ආලේප කළ හැකි ය. මෙහි දී සකස් කරගත් එනම්ල් තීන්ත මළ නිවාරණ තීන්ත ආලේප කළ ආකාරයට ම එක් දිසාවකට ආලේප කළ යුතු ය. පළමු ව නොපෙනෙන ස්ථානවලත්, දරවලත් තීන්ත ආලේප කිරීම සිදු කර අනතුරු ව ඉතිරි පෘෂ්ඨ මත ආලේප කළ යුතු වේ. බුරුසුවට අනවශ්‍ය බරක් නොයෙදිය යුතු අතර බුරුසු ව එකතුන කිහිපවරක් ඇතිල්ලීම

ද නොකළ යුතු ය. එක්වරක් ආලේප කිරීමෙන් පසු වියලිමට තබා නැවත වරක් ආලේප කිරීමෙන් ආකර්ෂණීය පෙනුමක් ලබාගත හැකි ය. එක් තීන්ත ආලේපයක් වියලිමට පැය 6 - 12 අතර කාලයක් තැබිය යුතු ය.

වැදගත්

තීන්තවල රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු බැවින් ආලේප කිරීමේ දී සිරුරේ තැවරීම අවම කරගැනීමත් ආලේපයෙන් පසු හොඳින් තම සිරුර පිරිසිදු කර ගැනීමත් කළ යුතු ය.

හාවිත කළ බුරුසුව ද දාවකයක් යොද ගනීමින් හොඳින් තීන්ත ඉවත් වන සේ කිහිපවරක් සෝද පිරිසිදු කර නැවත හාවිතයට ගත හැකි පරිදි තිරස්ව ගබඩා කළ යුතු ය.

විසිරකය ආධාරයෙන් තීන්ත ආලේප කිරීම (Spray painting)

මෙම ක්‍රමයේ දී ප්‍රධාන වශයෙන් විසිරකයක් (Spray gun) අවශ්‍ය වන අතර එයට සම්පිඩන වාතය ලබාදීම සඳහා වාත සම්පිඩන යන්තුයක් (Air compressor) අවශ්‍ය ය. මෙම උපකරණ දෙක සම්බන්ධ කිරීමට සූනම්‍ය නළ හාවිත කෙරේ. මෙම ක්‍රමය මදක් වියදුම් වැඩි ක්‍රමයක් වන අතර නිෂ්පාදන කරමාන්ත ගාලා තුළ හාවිත කෙරේ. විශේෂයෙන් මෝටර් රථ පින්තාරු කිරීමේ දී මෙම ක්‍රමය යොද ගනී. මේ සඳහා යොද ගන්නා විසිරක තීන්ත (Spray paint) මදක් මිලෙන් වැඩි වුව ද ඉතා සාර්ථක නිමහම් කිරීමක් ඇතිකළ හැකි ය. විසිරක තීන්ත දිලිසෙන (Gloss) හා ගොරෝසු (Mat) යනුවෙන් වර්ග දෙකක් වෙළඳපලේ ඇතේ.

ගිල්වීම (Dipping) මගින් තීන්ත ආලේප කිරීම

ගිල්වීම ක්‍රමය මගින් තීන්ත ආලේප කරනු ලබන්නේ කුඩා නිපැයුම් කොටස් පින්තාරු කිරීම සඳහා ය. මෙහි දී නිපැයුම් කොටස් විශාල සංඛ්‍යාවක් කම්බි දැලක් මත තබා හෝ කම්බිවලින් එල්ලා එකවර තීන්ත හාජනයක ගිල්වා ඉවත්ට ගෙන වියලිමට තබනු ලැබේ.

යාන්ත්‍රික අලංකරණය

ලෝංවලින් නිපද වූ හාංච් මතට බාහිර ව යමක් එක් නොකට පීරි ගැම. ඇමරි කඩ්සිවලින් මැදීම මගින් සුම්මට තත්ත්වයක් ඇති කෙරේ. අවසන් ලෙස පොල් තෙල් මදක් යොද මැදීම ද කරනු ලැබේ.

සියුම් ලෝහ කෙදිවලින් සමන්වීත ඔපසකයක් (Polishing wheel) නිමැවුම් යන්ත්‍රයකට සවිකර එයට ඔපදුම්මේ තිතර (Polishing powder) හෝ තලප (Paste) යොදා ගනිමින් නිමැවුම් කළපුතු භාණ්ඩය අල්ලා ඔප දමනු ලැබේ. මෙම කුම යාන්ත්‍රික අලංකරණ කුම ලෙස හඳුන්වයි. බොහෝ විට "බාසෝ" භා "කම්පවුන්ඩ්" යොදා තඹ පිත්තල නිපැයුම් ඔප දුම්ම කරනු ලැබේ.

වර්තමාන වෙළඳපලේ බහුල තුනී තහඩු නිෂ්පාදනයක් වන අමානෝ තහඩු පිළිබඳ ව මදක් විමසා බලමු. මෙහි සාමාන්‍ය ගනකම SWG 27 (0.47mm) පමණ වේ. මෙහි මඟ වානේ තහඩු ව මතුපිට තුන්තනාගම් 45% ක් භා ඇශ්‍රුම්නියම් 55% කින් සමන්වීත සින්ක් ඇශ්‍රුම්නියම් මිශ්‍රණයක් ආලේප කොට ඇත. රට අමතර ව සිලිකන් ආලේපයක් ද තවරා ඇත. අනතුරු ව මයිනෙර්න් 30 ක ගනකමින් යුත් වර්ණ තීරයක් ආලේප කර ඇත. ඉහත කාරණා අනුව නිමහම් ක්‍රියාවලියකින් අප බලාපොරාත්තු වන සියලු කටයුතු අමානෝ තහඩු තුළ ගැඩි ව ඇත. සිලිකන් යෙදීම තුළින් උණුසුම අවම කරගැනීමට උපක්‍රමයක් එක්කර තිබේ. තුන්තනාගම් ඇශ්‍රුම්නියම් මිශ්‍රණය මිනින් සවි ගක්තිය භා කල්පැවැත්ම කෙරෙහි ද යහපත් බලපෑමක් සිදුකර තිබේ.

• තුනී ලෝහ තහඩු ආගුණයෙන් සරල උපකරණයක් හඳුම්.

තුනී ලෝහ තහඩු ආගුණ නිෂ්පාදන සම්බන්ධ අප විසින් උගත් කරුණු තවදුරටත් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පහත දැක්වෙන සරල ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමට යොමු වෙමු.

මෙවන් ක්‍රියාකාරකමක් සිදු කිරීමේ දී පළමුවෙන් ම එය පිළිබඳ සැලැස්මක් සකසා ගත යුතු ය. අප යමක් නිපදවීමට අදහස් කරන්නේ නම් පළමු ව අප සිනේ උපන් අදහස දැඳ විතුයකට නගා එහි සැලැස්ම ඇදැගත යුතු ය. ඉන්පසු අදාළ සැලැස්ම ක්‍රියාවට නැගිමේ වැඩි සටහන සැලසුම් කළ යුතු ය. එහි දී පහත කරුණු පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් විය යුතු ය.

- යොදා ගන්නා අමු ද්‍රව්‍ය භා එහි පිරිවිතර
- භාවිත කරනු ලබන ආවුද උපකරණ
- භාවිත කරන තාක්ෂණික ගිල්ප කුම
- ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග
- නිමහම් කිරීම
- දැඳ වියදම


ඉහත කරුණු සම්බන්ධ ව අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කිරීමෙන් පසු නිපැයුම් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කළ හැකි ය.

මෙම වෙත ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ කුණු කසල එකතු කිරීමට යොදා ගන්නා කුඩා අත් සවලකි. එහි දැඳ රුප සටහනක් භා අවශ්‍ය මිනුම් සහිත සැලැස්මක් ලබා දී ඇත. එය අධ්‍යයනය කරමින් විෂයභාර ගුරුත්වතාගේ උපදෙස් ද ලබාගනිමින් අවශ්‍ය පරිදි නිර්මාණයිලිව වෙනස්කම් කර මෙම ක්‍රියාකාරකම සිදු කරන්න.


SWG 24 පමණ ගනකම්ත් යුත් සින්ක් - ඇලුමීනියම් තහඩුවක් හෝ ගැල්වනයිස් (GI) තහඩුවක් ලබාගැනීමට කටයුතු කරන්න. 250 mm × 340 mm ප්‍රමාණයේ තහඩු කොටසක් ප්‍රමාණවත් වේ.

ක්‍රියාකාරකම ඇරණීමට ප්‍රථම පහත වගුව ඔබගේ සටහන් පොතේ පිටපත් කරගෙන සම්පූර්ණ කරන්න.


අවශ්‍ය අමු ද්‍රව්‍ය	අවශ්‍ය ආවුදු / උපකරණ
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.



1.68 රැපය




1.69 රැපය - අල්ලුව සකස් කළ යුතු ආකාරය



1.70 රැපය - අල්ලුව සවිකළ යුතු ආකාරය

සැලැස්ම

සියලු මිනුම් මිලි මීටර වලිනි. (mm) පරිමාණය 1:2



මෙය ආදර්ශ කාර්යය විතුයක් පමණි. අවශ්‍යතාව පරිදි මිනුම් වෙනස් කර සකසා ගත හැකි බව සලකන්න.

පහත පියවරයන් අනුගමනය කරමින් ක්‍රියාකාරකමෙහි නියැලෙන්න.

01. සපයාගත් තහඩු කැබැල්ලෙන්

- i. ප්‍රමාණය (X) (250 mm × 295 mm)
- ii. ප්‍රමාණය (Y) තහඩු කැබලි (250 mm × 34 mm)

2 ක් මිනුම් ලකුණු කර කපා වෙන් කරගන්න.

02. සැලැස්මේ දක්වා ඇති පරිදි තහඩු කැබැල්ලේ කැපුම් දර නැවුම් දර (කඩුරි) හා සිදුරු විදිය යුතු ස්ථාන සලකුණු කිරීම.

03. Y තහඩු කැබැල්ල ද අවශ්‍ය මිනුම් අනුව කපා සකස් කර නැවුම් දර සලකුණු කිරීම.

04. X තහඩු කොටස් ඉවත් කරන කොටස් කපා දර 2 ක ද කපා ගන්න.

- ලකුණු කර ඇති සිදුරු මැදි පොංචයන් සලකුණු කර විදුම් කටුවෙන් විදැනීම.
- රතු කඩ ඉරෙන් දක්වා ඇති දරය නවමින් වාම් වාරිය සකසා ගැනීම.
- A වලින් දක්වා ඇති කඩුරි දිගේ තහඩුව උපු අතට 90° ක් වන සේ නමන්න.
- B දරය ද එලෙසින් ම උපු අතට නැමීම.
- C දර දෙක ද A දරයන් නැමූ තහඩු 2 ට හේත්තු වන සේ නමන්න.
- දර හොඳින් හේත්තු වූ පසු විදින ලද සිදුරු යට තහඩුවේ ද ලකුණු කර විදගන්න.
- අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ මිටියම් ඇණ (පැතලි හිස සහිත) ගෙන ඇතුළු පැත්තෙන් දමා පිට පැත්තෙන් මිටියම් කිරීම.

05. Y තහඩු කැබැල්ලේ

- රතු කඩුරිවලින් දක්වා ඇති දර මිනුම් අනුව සලකුණු කර එම දර දිගේ නවමින් දෙපස ම නැමූ වාරිය සකස් කිරීම.
- D අකුරෙන් දක්වා ඇති කොටස් දෙක හාවිත කර හක්කා මූටුවුවක් සකස් කර තහඩු කොටස රුම් නැඩයට සකසා ගැනීම.
- හක්කා මූටුවුව දෙපසින් සිදුරු දෙකක් විද එම සිදුරු දෙක සවල් කොටසේ නියමිත ස්ථානයට තබා සලකුණු කර සිදුරු විදීම.
- මිටියම් ඇණ දෙකක් යොද ඇතුළු පැත්තෙන් මිටියම් කිරීම.

06. ක්‍රියාකාරකම නිමකර අවශ්‍ය නම නින්ත වර්ගයක් ආලේප කිරීම.

07. හාවිත කළ අවුද උපකරණ නියමිත ස්ථානවල ගබඩා කර වැඩ මෙසය හා අවට පිරිසිදු කරන්න.

ක්‍රියාකාරකම

වෙළඳපොල නිරික්ෂණයක යෙදේමින්

- වෙළඳපලෙහි ඇති තුනී ලෝහ තහඩු ප්‍රශේද
- තහඩු සඳහා ආලේප කිරීමට තිරැදේශීත තීන්ත වර්ග
- තුනී තහඩුවල කල් පැවැත්ම කෙරෙහි බලපාන සාධක
- තහඩු ආග්‍රිත නිෂ්පාදන ජනනීයවීමට හේතු

ඇතුළත් කරමින් කුඩා අත් පත්‍රිකාවක් සකස් කරන්න.