

පිළිතුරු පත්‍රය 1

කාර්මික ආරක්ෂාව

1. ප්‍රමාණවත් ඉඩකඩ තිබීම. ආලෝකය හා වාතාශ්‍රය ලබා ගැනීම.
2. මනස නිරවුල්ව නිදහස්ව ලබා ගැනීම තුළින් අනතුරු වලින් වැළකීම. යන්ත්‍ර සූත්‍ර උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීමේ දී නිසියාකාරව ඉටු කර ගැනීමට හැකිවීම.
3. කර්මාන්ත ශාලාවක් තුළ හෝ වැඩ බිමක වැඩ කිරීමේ දී සුදුසු ඇඳුම් ආරක්ෂණීය ඇඳ ආකර්ශනීය පෙනුමකින් සමන්විත වීම.
4. සෙවනැලි පුවරුව (Shadow Board)
5. ස්මෝදරන් ක්‍රමය , කුලින් ක්‍රමය , ස්ටාවින් ක්‍රමය